

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHICHINÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0964-43	FECHA:	10/07/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PINTURA DE LA CIRCULA DE LA ESCUELA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIA




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE MIL CIENTO LITROS



FOTO 4: REPERACIÓN PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANAS




FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE CANAL PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público