

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHICHINÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0964-43	FECHA:	12/09/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PINTURA DE LA CIRCULACIÓN DE LA ESCUELA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIA




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE MIL CIENTO LITROS



FOTO 4: REPERACIÓN PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANAS





FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE CANAL PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COP




Firma y Sello Director Centro Educativo

