

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzábal, San Sebastián Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0971-43	FECHA:	30 de mayo de 2024




Foto 1: Sustitución de Puertas de aulas Segundo Piso




Foto: Sustitución de Puertas de aulas Primer Piso




Foto 3: Sustitución de Puerta en Dirección




Foto 4: Sustitución de vidrios en aulas







Foto 5: Sustitución de vidrios en aulas



Foto 6: Mantenimiento a Balcones de Metal en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director
---	--





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzábal, San Sebastián Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0971-43	FECHA:	30 de mayo de 2024



Foto 7: Sustitución de Piso de granito en aulas



Foto 8: Sustitucion de piso granito en corredor



Foto 9: Mantenimiento a estructura de puertas servicios sanitarios



Foto 10: Sustitución de inodoro



Foto 11: Sustitución de tubería aguas pluviales y caja de registro




Foto 12: Sustitución de llave de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzábal, San Sebastián Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0971-43	FECHA:	30 de mayo de 2024



Foto 13: Sustrucción de focos ahorradores y plafoneras



Foto 14: Sustrucción de tomacorrientes dobles




Foto 15: Sustrucción de pila de cemento de dos lavadero

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales o actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

