



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUITZIN, ALDEA PIOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-1417-41	FECHA:	4/10/2024



Foto1: Sustitucion de pios de cemento por piso granito



Foto 2: Sustitucion de lamina y estructura de soporte



Foto 3: Sustitucion de ventanas de madera a metal




Foto 4: Sustitucion de puerta de metal



Foto 5: Sustitucion de piso de cemento por piso granito





Foto 6: Sustitución de canales de PVC y bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas al presente en hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
