

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastian Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuitzin, aldea Pjol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-1478-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 1. Sustitucion de estructura de Soporte




Foto 2. Sustitucion de techo




Foto 3. Reparacion de cerco de alambre a baranda




Foto 4. Reparacion de multichorros




Foto 5. Reparacion de sustitucion de balcones.




Foto 6. Sustitucion de accesorios de servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

