

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastian Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuitzin, aldea Píol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-1478-43	FECHA:	24/06/2024



Foto 1. Sustitucion de estructura de Soporte




Foto 2. Sustitucion de techo



Foto 3. Reparacion de cerco de alambre a baranda



Foto 4. Reparacion de multichorros



Foto 5. Reparacion de sustitucion de balcones.





Foto 6. Sustitucion de accesorios de servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la OPEP Caserío Tuitzin, Aldea Píol, Huehuetenango



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

