



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Tziminas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tziminas, aldea Tzábal, San Sebastián Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-1652-43	FECHA:	29 de febrero de 2024



Aquí se realizará sustitución de techo y estructura de soporte




Se realizará sustitución de puertas



Sustitución de canales ya que el actual ya no funciona



Se realizará sustitución de la pila ya que la actual lleva años y no se encuentra en buenas condiciones.





Sustitución de los inodoros porque las actuales están quebradas



Sustitución de techo y estructura de soporte ya que este espacio se utiliza para conservar restos de mobiliarios inventariados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se deben tener en cuenta las hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Caserío Tziminas
Aldea Tzábal
San Sebastián Huehuetenango


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Tziminas
Aldea Tzábal
San Sebastián Huehuetenango