

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Tziminás	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tziminás, aldea Tzábal, San Sebastián Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-1652-43	FECHA:	22 de abril de 2024.



SUSTITUCIÓN DE PISO



INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE



SUSTITUCIÓN DE PISO



SUSTITUCIÓN DE CANAL Y TECHO



INSTALACIÓN DE TECHO



SUSTITUCIÓN DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público