

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISAKCHIM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 -20 - 1653 - 43	FECHA:	24 DE MAYO DE 2024



SE REALIZARÁ SUSTITUCIÓN DE TUBO PVC PARA AGUAS NEGRAS Y LLEVES DE HORROS





SE REALIZARÁ REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



SE REALIZARÁ SUSTITUCIÓN ESTUFA RURAL COMPETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPA	_____ Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISAKCHIM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 -20 - 1653 - 43	FECHA:	24 DE MAYO DE 2024



SE REALIZARÁ LA SUSTITUCIÓN DE TECHO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO DE DE PUERTA Y SUSTITUCIÓN DE CHAPAS



SE REALIZARÁ SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS Y MANTENIMIENTO A BALCONES DE METALES



SE REALIZARÁ SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL



SE REALIZARÁ PINTURA EXTERIORES E INTERIORES



SE REALIZARÁ MANTENIMIENTO A PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia Caserío Tuisakchim




Firma y Sello Director Centro Educativo Público