



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUÉTENANGO	MUNICIPIO:	TECTITAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. CASERIO EL CORO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CORO, ALDEA TOTANAN, TECTITAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0014-43	FECHA:	24 DE MAYO DE 2024




Foto1: cambio de lamina por lamina troquelada alucinc calibre 26




Foto 2: sustitucion de puerta y cambios de vidrios y puesta de balcones



Foto 3: reparacion de muro perimetral de block



Foto 4: sustitucion de puertas de servicios de baños e inodoros juntamente con su cambio de costaneras y techo




Foto 5: durante la sustitucion del porton de ingreso




Foto 6: reparacion de plancha de concreto de patio juntamente con reparacion de tubo hg y malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

