

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | Tectitán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Aldea Chisté | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Chisté |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-21-0979-43 | FECHA: | 15 de julio de 2024 |







Foto 1. Cambio de lámina por lámina troquelada




Foto 2. Pintura de puerta deteriorada.



Foto 3. Cambio de lámina por lamina troquelada



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

