

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTON IXMUJIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON IXMUJIL, ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0984-43	FECHA:	4/10/2024



Foto1: CAMBIO DE TECHO DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCION DE CAMBIO DE MADERA POR METAL




Foto 3: CAMBIO DE SANITARIOS



Foto 4: CAMBIO DE PISO DE CEMENTO POR PISO DE GRANITO



FOTO5: MEJORAMIENTO DE PUERTA



Foto 6: MEJORAMIENTO DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías agregando el número de hojas.


Firma y sello del 






Firma y Sello Director Centro Educativo 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTON IXMUJIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON IXMUJIL, ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0984-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 7: MEJORAMIENTO DE BOMBA DE AGUA.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

