

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Nueva Checaú	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Checaú, Tectitán Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-1655-43	FECHA:	20/05/2024




Foto1: Cambio de piso



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico




Foto 3: Reparación de cocina



Foto 4: Mejoramiento de servicios sanitarios





Foto 5: Reparación de porton principal y cambio de deposito de agua



Foto 6: Insalación de puertas de sanitario y reparación de puertas de modulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Breydi González
Breydi González Escalante
Firma y sello del Presidente de la OPA



Roberto Ramos Santos
Roberto Ramos Santos
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

