

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | CONCEPCION HUISTA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA BACU        |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-22-1000-43 | FECHA:                         | 28/07/2024        |



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA






FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



SUSTITUCION DE LÁMINAS DE ZINC POR LAMINAS TROQUELADAAS



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA DE MADERA POR METAL, CONSTRUCCIÓN DE BODEGA



INAGURACIÓN DEL PROGRAMA



INAGURACION DEL PROGRAMA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Curios Rodriguez*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

