

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcoy
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo San Francisco, aldea Yajaucú Signup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0007-43	FECHA:	26/08/2024




Foto 1: Sustitución de techo



Foto 2: Mantenimiento de puertas de metal




Foto 3: Proceso de sustitución de barandas




Foto 4: Sustitución de portones en proceso



Foto 5: Pintura de aulas en proceso.



Foto 6: Elaboración de puertas de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

*Nicolas Escobar*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

