

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BACÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1041-43	FECHA:	14/06/2024




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de vidrios




Foto 3: Canales y bajada de agua pluvial



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Cambio de techo de la cocina





Foto 6: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

