

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BACÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1041-43	FECHA:	23/08/2024




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada




Foto 2: Sustitución de vidrios




Foto 3: Canales y bajada de agua pluvial




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores





Foto 5: Cambio de techo de la cocina



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OBF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

