

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Aldea Canchicu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Canchicu, San Juan Ixcay, Huehuetenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1059-43	FECHA:	16/10/2024



Foto1: Sustitución de inodoros



Foto 2: Reparación de muro perimetral con malla



Foto 3: Mantenimiento a portón de entrada del centro educativo



Foto 4: Sustitución de puertas en aulas de 2.2m*95cm





Foto 5: Sustitución de balcones en aula (3.5m * 1m)



Foto 6: Sustitución de estufa rural completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPEF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Aldea Canchicu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Canchicu, San Juan Ixcay, Huehuetenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1059-43	FECHA:	16/10/2024



FOTO 7: Reparación de cableado eléctrico



FOTO 8: Reparación de cableado eléctrico



FOTO 9: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

