



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO REFORMA, ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0005-43	FECHA:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto 1: Sustitución de estufa rural (Completa) incluye chimenea y planca de metal



Foto 2: Sustitución de estufa rural (Completa) incluye chimenea y planca de metal



Foto 3: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 4: Instalación de azulejo en estufa rural




Foto 5: Sustitución de pila de cemento de 2 lavadores



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de 2 lavadores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se contabilizará el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO REFORMA, ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0005-43	FECHA:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 7: Sustitución de inodoro



Foto 8. Sustitución de inodoro



Foto 9: Sustitución de piso de torta de concreto por piso granito



Foto 10: Sustitución de piso de torta de concreto por piso granito





Foto 11: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 12: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO REFORMA, ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0005-43	FECHA:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 13: Mantenimiento a portones de metal



Foto 14: Mantenimiento a portones de metal



Foto 15: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 16: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 17: Sustitución de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 18: Sustitución de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO REFORMA, ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0005-43	FECHA:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 19: Sustitución de canal de pvc



Foto 20: Sustitución de canal de pvc



Foto 21: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 22: Sustitución de puerta en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

