

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nojoyá, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1067-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 2: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Sustitución de inodoro




Foto 5: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras más accesorios




Foto 6: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras más accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nojoyá, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1067-43	FECHA:	18/09/2024




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OFP




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nojoyá, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1067-43	FECHA:	18/09/2024




Foto 13: Sustitución de techo de baños de madera por metal



Foto 14: Sustitución de techo de baños de madera por metal



Foto 15: Fabricación e instalación de puertas de metal en aulas



Foto 16: Fabricación e instalación de puertas de metal en aulas





Foto 17: Sustitución de puerta de metal de gabinetes de cocina




Foto 18: Sustitución de puerta de metal de gabinetes de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

