

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Independencia, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1071-43	FECHA:	01 de mayo de 2024




Foto 1: Sustitución de estructura de soporte




Foto 2: Sustitución de estufa rural



Foto 3: Sustitución de portón de metal



Foto 4: Cambio de sistema electrico






Foto 5: Sustitución de lámina



Foto 6: Sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

