

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Independencia, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1071-43	FECHA:	31 de mayo de 2024




Foto 1: Sustitución de estructura de soporte




Foto 2: Sustitución de estufa rural



Foto 3: Sustitución de portón de metal



Foto 4: Cambio de sistema electrico






Foto 5: Sustitución de lámina



Foto 6: Sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
