

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Las Palmas El Recreo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Las Palmas El Recreo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1072-43	FECHA:	29 de Febrero de 2,024




Foto 1: Sustrucción de 2 pilas de cemento de dos lavaderos



Foto 2: Sustrucción de 4 inodoros



Foto 3: Sustrucción de piso




Foto 4: Sustrucción de vidrios




Foto 5: Sustrucción de puertas en servicios sanitario




Foto 6: Sustrucción de techo de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Rural

