

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Norte, Caserío Los Mangalitos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1076-43	FECHA:	29 de Febrero 2024




Foto 1: Suautitución de lamina




Foto 2: Pintado de pared




Foto 3: susustitución de estufa rural completa



Foto 4: sustitución de balcones



Foto 5: Sustitución de portón



Foto 6: sustitución de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Sonafay Ques M</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---