

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Joom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0002-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: La evidencia muestra el proceso final de las puertas de metal nuevas ya instaladas en los módulos.



Foto 2: Se evidencia el proceso final de la sustitución de torta de concreto por pisos de granito en las dos aulas del establecimiento.




Foto 3: Se logra evidenciar el acabado final del muro de contención y la cuneta de concreto.




Foto 4: En la imagen se observa el acabado final del muro perimetral de block con soleras intermedias y columnas repellido en ambos lados.






Foto 5: Se aprecia el mejoramiento de la instalación estética y formal de energía eléctrica en el edificio del centro educativo.



Foto 6: En la imagen se aprecia la banqueta de ingreso mejorada, al centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---