



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastian Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Progreso Xeen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0013-43	FECHA:	23 de septiembre de 2024



Foto 1: Plancha en mal estado



Foto 2: Sistema electrico inservible, lamparas fundidas



Foto 3: Techo con filtración, corroido por la oxidación.




Foto 4: Canales de agua colapsados por el óxido.





Foto 5: Paredes descoloridas afectadas por la corrosión.



Foto 6: Puertas deterioradas por el oxido y desprendimiento de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastian Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Progreso Xeen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0013-43	FECHA:	23 de septiembre de 2024





Foto1: Tomacorrientes y apadores en mal estado



Foto 2: balcones con exceso de corrosión



Foto 3: Falta de caídas de agua pluvial.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Ricardo M D*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

