


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacjelat
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0052-43	FECHA:	San Sebastián Coatán, 21 de agosto de 2024

Durante	Durante
	
Foto 1. Pintada del techo de la escuela	Foto 2. Pintada de puertas

Durante	Durante
	
Foto No 3. colocación de balcones y pintada de muros exteriores e interiores	Foto No. 4 .Mejoramiento de cocina y sustitucion de plancha de 3 hornillas



Durante	Durante
	
Foto 5: Sustitución de inodoro y deposito de agua	Foto 6: Sustitución de focos , cables y reparación de sistema de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Institución Educativa	 Firma y Sello Director Centro Educativo
	

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Coatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacjeljac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0052-43	FECHA:	San Sebastián Coatlán, 21 de agosto de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosal B. G. J.
Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

