

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUIQUILUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1114-43	FECHA:	20 DE AGOSTO DE 2024




Foto 1: Sustitución de puertas



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 3: Sustitución de inodoro y lavamanos



Foto 4: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras y sustitución de llave de chorro




Foto 5: Reparación de lámparas, sustitución de tomacorrientes dobles y reparación de cableado eléctrico





Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos y repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la QPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

