

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUIQUILUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1114-43	FECHA:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto 1: Sustitución de puertas



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Sustitución de inodoro y lavamanos



Foto 4: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras y sustitución de llave de chorro



Foto 5: Reparación de lámparas, sustitución de tomacorrientes dobles y reparación de cableado eléctrico




Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos y repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p>	<p>Consejo de Padres de Familia San Sebastián Coatán, Huehuetenango</p>	<p>Firma y Sello Director</p>	<p>Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Quiquilum DIRECCION Centro Educativo Publico SINAE No. 13-25-1114-43 San Sebastián Coatán, Huehuetenango</p>
--	---	-------------------------------	---