

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1660-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 1: lámina en malas condiciones




Foto 2: sustitución de puertas de metal en sanitarios




Foto 3: pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: sustitución de inodoro



Foto 5: sustitución de mingitorios




Foto 6: sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la AEPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
2014-2018

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN COATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-1660-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 7: reparación de muro perimetral de block



Foto 8: sustitución de estufa rural






Foto 9: sustitución de lavatrastos





Foto 10: reparación de muro de contención



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo

