



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | SANTA CRUZ BARILLAS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Cuatro Caminos, aldea Jolomtaj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-0032-43 | FECHA: | 17/09/2024 |



Foto No. 1: Sustitución de lámina por lámina toquelada de calibre 2026



Foto No. 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto No. 3: Sustitución de puertas



Foto No. 4: Sustitución de Chapas



Foto No. 5: Sustitución canales de pvc



Foto No. 6: Sustitución de tubería PVC línea principal de aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de las hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | SANTA CRUZ BARILLAS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO SAN FRANCISCO CHAJUL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-0084-43 | FECHA: | 17/09/2024 |




Foto No. 7: Reparación del sistema eléctrico.



Foto No. 8: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto No. 9: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.