

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los Mangales, aldea San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26- 0074-43	FECHA:	4/10/2024



Foto No. 1: Sustitución de láminas en mal estado y techo por laminas nuevas laminas nuevas.




Foto No. 2: Sustitución de puertas y ventanas.




Foto No. 3: Sustitución de puerta en mal estado.6




Foto No. 4: Pintura en paredes exteriores e interiores.




Foto No. 5: Reparación de muros perimetrales.



Foto No. 6: Reparación de pisos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

<p>Marcos Pablo Pedro</p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P. de Padres de Familia</p> 	<p></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los Mangales, aldea San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26- 0074-43	FECHA:	4/10/2024




Foto No. 7: Sustrucción de plancha y chimenea.








Foto No. 8: Sustrucción de puerta y inodoros.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marco Pablo Pedro
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

