





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0095-43	FECHA:	23/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO WACHOLIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0095-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 7: sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio.



Foto 8: sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 9: pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 10: sustitución inodoro



Foto 11: sustitución de tubería línea principal.





Foto 12: sustitución de llave de globo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y realizar el número de hojas.

Mariangela Pineda
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO WACHOLIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0095-43	FECHA:	23/09/2024



Foto13: sustitución de llave de chorro.



Foto 14: reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 15: sustitución de flipones.



Foto 16: sustitución de tablero de flipones.



Foto 17: reparación de cableado electrico.



Foto 18: sustitución de conducto eléctrico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mariano Popol Anco
Firma y sello del Presidente de la OPE
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserio Wacholin



Rafael E.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO WACHOLIN
DIRECCION
BARILLAS, HUEHUETENANGO

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA/ PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO WACHOLIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0095-43	FECHA:	23/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

