



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CUMBRE DE BALLÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0098-43	FECHA:	23/09/2,024




Foto1: TECHO, ESTRUCTURA DE SOPORTE, TECHO Y PUERTA EN MALAS CONDICIONES



foto2: REPARACIÓN DE CUNETETA EN MAL ESTADO



Foto 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS POR MAL ESTADO




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS POR MAL ESTADO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA ARTESANAL COMPLETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramón Mateo Lucas
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CUMBRE DE BALLÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0098-43	FECHA:	23/09/2,024



Foto 7: SUSTITUCION DE PISO POR MAL ESTADO



Foto 8: SUSTITUCION DE CANALES POR MALAS CONDICIONES



Foto 9: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 10: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA POR MAL ESTADO



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE PARED DE MADERA POR BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Ramón Makeo Ace
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

