



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JORDAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0144-41	FECHA:	4/10/2024




Foto 1: Sustrucción de pared de madera por block



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troqueada calibre 26



Foto 3: Mejoramiento de ventanas de hierro



Foto 4: Sustrucción de puerta de madera por metal de 2.10mtrs de alto y 1.10 de ancho




Foto 5: Sustrucción de piso de concreto





Foto 6: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JORDAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0144-41	FECHA:	23/09/2024



Foto7: Sustitución del ducto electrico y sus accesorios



Foto8: Sustitución de soporte de madera por metal.



Foto9: Reparación de cuneta de concreto



Foto10: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto11: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto12: Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

