

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLOMCU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1208-43	FECHA:	19/06/2024




Foto 1: Portón en malas condiciones



Foto 2: Sustitución de inodoros



Foto 3: Reparación de muros de contención



foto 4: Puertas en malas condiciones



Foto 5: sustitución de baranda de madera por metal



Foto 6: Sustitución de depósito de agua 1700 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se realiza el control de hojas.

Román Mateo Jimi

Firma y sello del Presidente de la O



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLOMCU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1208-43	FECHA:	19/06/2024




Foto No. 7 reparación de piso








Foto No. 8 Instalación de luz



Foto No. 9 Reparación del muro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas a medida que se van agregando de hojas.

Ranivaleimo

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

