

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ALTAMIRA, ALDEA CANCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1245-43	FECHA:	11/10/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA. Sustritucion de láminas acanaladas simples por láminas troqueladas de baños



FOTO 5 Sustritución de piso de piso de granito



FOTO 11 Sustritucion de plancha y chimeneas



FOTO 13 : Reparación de muro perimetral de block.



FOTO 5 Sustritucion de vidrios



FOTO Sustritución de pila de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcos Sebastian Padua

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ALTAMIRA, ALDEA CANCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1245-43	FECHA:	11/10/2024



FOTO 12: Sustitución de depósito de agua 2500 litros



FOTO 13: Reparación de muro perimetral de bloc.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcos Sebastian Pedro

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

