

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1258-43	FECHA:	10 de junio de 2024



Foto 1: Sustrucción de lámina y estructura de madera por metal (cocina)




Foto 2: Sustrucción de estructura de madera por metal (techo dirección)



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico (cocina)



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico (dirección)



Foto 5: Repello y Reparación de muro perimetral de block (cocina)




Foto 6: Repello y Reparación de muro perimetral de block (dirección)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1258-43	FECHA:	10 de junio de 2024



Foto 7: Sustrucción de puertas (cocina)



Foto 8: Sustrucción de puertas (dirección y aula)




Foto 9: Sustrucción de ventana de madera por metal más vidrio (cocina)





Foto 10: Sustrucción de ventana de madera por metal más vidrio (dirección)



Foto 11: Reparación de cocina completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

