

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "OSCAR GONZALEZ RECINOS" J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA CALLE 4-11 ZONA 1, SANTA CRUZ BARILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1665-43	FECHA:	04 DE JULIO DE 2024



FOTO 1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




FOTO 2. Sustitución de puerta



FOTO 3. Sustitución de puerta en servicios sanitarios



FOTO 4. Sustitución de estructura de metal de ventana (MODIFICACION A VENTANAS CORREDISAS)





FOTO 5. Sustitución de tubería línea principal



FOTO 6. Sustitución de depósito de agua 1700 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
