

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "OSCAR GONZALEZ RECINOS" J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA CALLE 4-11 ZONA 1, SANTA CRUZ BARILLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1665-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024




FOTO 1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 2. Sustitución de puerta




FOTO 3. Sustitución de puertas en servicios sanitarios



FOTO 4. Sustitución de estructura de metal de ventana (MODIFICACIÓN A VENTANAS CORREDIZAS)



FOTO 5. Sustitución de tubería línea principal.





FOTO 6. Sustitución de deposito de 2500 litros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 