

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ESPERANZA QUEQUEMOXÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1670-43	FECHA:	4/10/2024



Foto1: sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc 16.



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitucion de puertas



Foto 4: Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 5: Sustitución de canal de pvc.



Foto 6: pinturas en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Saida Muñoz*

Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESPERANZA QUEQUEMOXON
ESTABLECIMIENTO:	13-26-1670-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 9: reparación de cableado eléctrico, focos ahorradores y plafoneras.



Foto 10: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas

Empty space for additional notes or photos.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Saira Muñoz*

Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia



*José Felipe P.*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

