

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Paraje Las Minas, aldea Llano del Coyote	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Las Minas, aldea Llano del Coyote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0071-43	FECHA:	27 de septiembre de 2024



Foto 1: Sustitución de lámina en el patio, por lámina troquelada aluzink calibre 26, comprometiéndose los padres de familia a colocar columnas de concreto



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal, comprometiéndose los padres de familia a colocar columnas de concreto




Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto a cemento líquido en dirección



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto a cemento líquido en corredor de dirección



Foto 5: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal y canales de bajadas de agua pluvial



Foto 6: Pintura de paredes interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	--	---	--