


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Manzanillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0087-45	FECHA:	18 de junio de 2024




**PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES**



**MANTENIMIENTO EN SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**



**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AZULEJO (SERVICIO SANITARIO)**



**REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE (SUSTITUCIÓN DE LLAVE DE CHORRO)**



**REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO**



**REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN (ampliación)**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Manzanillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0087-45	FECHA:	18 de junio de 2024



SUSTITUCIÓN DE LAMINA Y CAPOTES



REPARACIÓN EN PUERTAS DE METAL (PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA)




SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y VIDRIO EN LAS VENTANAS



SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.



SUSTITUCIÓN DEL CANAL PVC



REPARACIÓN DE REPELLO EN PARADES DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

