



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Caserío La Montañita, aldea La Florida	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Montañita, aldea La Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-0008-43	FECHA:	22 de febrero de 2024




Foto 1: sustitución de láminas



Foto 2: Sustitución de puertas de metal.




Foto 3: Aplicación de pintura en paredes exteriores e interiores,



Foto 4: Sustitución de piso



Foto 5: Sustitución de plancha de cocina.




Foto 6: Sustitución de portón de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OOPS SELECCIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL ALDEA LA MONTAÑITA CASERÍO LA MONTAÑITA, HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Caserío La Montañita, aldea La Florida	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Montañita, aldea La Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-0008-43	FECHA:	22 de febrero de 2024




Foto 7: Sustitución de depósito de agua.






Foto 8: Sustitución de canal PVC.

Empty space for additional notes or photos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

