

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVI       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santiago Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM caserío Tikax, aldea Loma grande	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío tikax, aldea Loma Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-30-0030-43	FECHA:	10/09/2024




Foto1: sustitución de pila




Foto 2: sustitución de inodoros



Foto : Sustitución de puerta, tinaco y ventana en mal estado




Foto 4: sustitución de estructura de techo



Foto 5: reparación de piso de torta de concreto




Foto 6: Mantenimiento estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---