



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNION CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Rincoda aldea Valentón Cinco Arroyos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0004-43	FECHA:	9/9/2024



SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



Foto 2 REPARACION DE COCINA



Foto 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 4: PUERTAS DE METAL



Foto 5: MANTENIMIENTO A PORTONES



Foto 6: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ACCIÓN DEFICIENCIAS DETERMINA/

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAM	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNION CANTINIL
NOMBRE	EORM	DIRECCIÓN DEL	Caserío la Rinconada aldea Valentón Cinco Arroyos
CÓDIGO	13-32-0004-43	FECHA:	09/09/204



Foto 7 MANTENIMIENTO A BARANDAS



Foto 8 VENTANAS




Foto 9 BCANALES DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 10 CUBIERTA DE LAMINA




Foto 11 ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 12 MUROS ERIMETRALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Comandante Sandoval

Firma y sello del Presidente de la OPF



J. Sandoval

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

