

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNIÓN CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS REGADILLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0032-43	FECHA:	13/11/2024



Foto1: Construcción de muro




Foto 2: Sustitución de techo costaneras y láminas troqueladas calibre 26.



Foto 3: Sustitución de puerta




Foto 4: Sustitución de vidrios.



Foto 5: Mantenimiento de baranda.




Foto 6: Sustitución piso torta por piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público