



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TEJERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0036-43	FECHA:	06/09/2024




Foto 7: pintura de muro en exteriores e interiores.




Foto 8: Sustitución de tubería pvc en línea principal de agua fluviales.

Empty rectangular box for additional notes or observations.

Empty rectangular box for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TEJERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0036-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block, tubo hg, malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Sustitución de accesorios en taza de baño.



Foto 3: Sustitución de inodoro en baño



Foto 4: Sustitución de pila de concreto.



Foto 5: Sustitución de pared de lámina por pared de block.



Foto 6: Sustitución de estructura de metal de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OCPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TEJERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0036-43	FECHA:	25/11/2024





Foto 7: pintura de muro en exteriores e interiores.

Foto 8: Sustitución de tubería pvc en línea principal de agua fluviales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

