

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNION CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM NO. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BUENOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-6997-42	FECHA:	06 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto1: Sustitución de piso de torta por piso granito




Foto 2: Sustitución de piso de torta por piso granito



Foto 3: Reparación de servicios sanitarios



Foto 4: Reparación de servicios sanitarios




Foto 5: Sustitución de pintura




Foto 6: Sustitución de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. de la E.O.U.M. No. 1 CANTÓN BUENOS AERES CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA MUNICIPIO DE UNIÓN CANTINIL

Firma y Sello Director Centro Educativo E.O.U.M. No. 1 DIRECCIÓN CANTÓN BUENOS AERES UNIÓN CANTINIL MUNICIPIO DE UNIÓN CANTINIL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNION CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM NO. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BUENOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-6997-42	FECHA:	06 DE DICIEMBRE DE 2024




Foto7: Sustitución de sistema electrico



Foto 8: Sustitucioin de sistema eléctrico



Foto 9: Sustitución de pintura en muro exterior



Foto 10: Sustitución de pintura en pared exterior







Foto 5: Sustitución de pintura en muro exterior



Foto 6: Sustitución de pintura en muro exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 D.O.U.M. No. 1 DIRECCIÓN CANTÓN BUENOS AIRES UNIÓN CANTINIL HUEHUETENANGO
---	---	--	---