

ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL

ESTABLECIMIENTO:

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS	PREVIO	х		DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	Huehuetenango				MUNICIPIO:	Unión (Cantinil	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Fecuela Oficial Rural Mixta Aldea Los Planes			DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Planes, Unión Cantinil, Huehuetenango			

FECHA:

Renglón 20 Reparación de Cocina					
Renglón 20 Reparación de	Cocina				

Foto1: Vista frontal de la cocina y su ampliación incompleta

13-32-7007-43



19 de septiembre de 2024

Foto 2: vista de la ampliación de la cocina incompleta



Foto 3: vista frontal del predio de la escuela con circulación incompleta



Foto 4: lado norte de la escuela en donde se puede apreciar que esta incompleta la circulación





Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales (actualizar, en úmero de hojas

CONSEJO

DE PADRES

Eifma y sello del Presidente de la OPE MILIA







Rengión 4 Puertas de Metal

Foto 8: Los Utencilios de la cocina ollas y sartenes son demasiado grandes para una puerta angosta



Foto 9: Ventanas de la cocina demasiada pequeña, necesita ampliación



Foto 10: Ventana en malas condiciones, se cambiará por ventana de metal o valcon para una mejor ventilación



Foto 11: El piso de concreto no es muy aceptable en las condiciones que se encuentra



Foto 12: se debe mejorar el piso de concreto









Foto13: Los canales de metal estan en malas condiciones



Foto 14: Estado físico del canal de agua pluvial de metal



Foto 15: Se debe pintar las aulas desgastadas en color







CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ite de la OPF

Educativo Público